

Název opatření	VD Mlýnice - rekonstrukce koruny hráze		ID OP	LA200113
Typ opatření	rekonstrukce objektů VD		ID KO	
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
697605 705586	Mníšek u Liberce Mlýnice	20755000 .	Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa .	
Popis současného stavu				
<p>Vodní dílo Mlýnice je z hlediska TBD bezpečné a provozuschopné. Přemostění přelivů je tvořeno betonovou klenbou zapřenou do vyzděných pilířů. Beton je značně degradovaný vlivem zatékající vody z koruny hráze a následnému působení klimatických vlivů. Přemostění přelivů musí splňovat určitou zatížitelnost pro pojezd manipulačního vozidla (např. při odstraňování splávi před přelivy, při řešení extrémní povodňové situace atp.). Parapetní kvádry na návodní i vzdušné hraně koruny jsou vysunuty z původní polohy.</p>				
Popis navrhovaného stavu				
<p>Rekonstrukce přemostění přelivů pro zajištění jejich bezpečnosti a provozuschopnosti a rekonstrukce koruny hráze pro zamezení vnikání srážkové vody do zdiva hráze z oblasti její koruny. Realizace do roku 2013. Dále bude zpracován posudek bezpečnosti za povodní. V případě negativního výsledku bude přistoupeno k rozsáhlejšímu nápravným opatřením, zajišťujícím bezpečnost VD.</p>				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		12,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování		129 170		
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: