List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10562000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Labe po soutok s tokem Chrudimka	Řád Strahlera	7	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
potenciálně nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující	-
nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující				
nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
Indeno(1,2,3-cd)pyren	Nikl a jeho sloučeniny	Teplota vody		Bentos	Ryby	
Benzo(g,h,i)perylen	Olovo a jeho sloučeniny					
	Kadmium a jeho sloučeniny					
	Rtuť a její sloučeniny					

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod	Ne
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-
Prostupnost vodních toků (zprůchodnění toků a zamezení vnikání ryb do vodních elektráren)	-
Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků	-
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ne
Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv	-

Program opatření: ANO

ID opatřen	Název opatření	TYP	1. POP
LA100018	Sezemice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	A	Ano
LA100085	Hradec Králové - rekonstrukce a rozšíření kanalizace a ČOV	A	Ano
LA100125	Snížení znečištění z průmyslových odpadních vod	B	Ano
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	B	Ano
LA100139	Všestary - dostavba kanalizace	A	Ano
LA100146	Rokytno - připojení obcí	A	
LA100215	Stěžery - dostavba kanalizace	A	Ano
LA100216	Praskačka - Vlčkovice - výstavba kanalizace a ČOV	A	Ano
LA100234	Průzkumný monitoring	B	Ano
LA110108	Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene	A	ANO
LA110121	Labe, Polabiny, revitalizace odstaveného ramene	A	
LA110122	Labe, Hrozná, revitalizace odstaveného ramene	A	ANO
LA110123	Labe, Opatovice, zprůchodnění migrační překážky	A	
LA110159	Bířička, Petrofova jezírka, revitalizace	A	ANO
LA110193	Labe, Tůň u Hrobic, revitalizace odstaveného ramene	A	
LA110223	Labe, Pardubice - Cihelna, revitalizace odstaveného ramene	A	

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10562000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Labe po soutok s tokem Chrudimka	Řád Strahlera	7	ne

LA110225	Labe, Jesípek, revitalizace odstaveného ramene	A
LA110231	Labe, Třebešská Labice, revitalizace odstaveného ramene	A
LA110240	Melounka, Plotiště - Všestary, revitalizace	A
LA110260	Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene	A
LA110276	Labe, Březhrad - Machkova Labice, revitalizace	A
LA110378	Melounka, Plotiště nad Labem, revitalizace	A
LA110379	Biřička, Roudnička, revitalizace	A

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC .ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
potenciálně nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující	-
nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující				
nevyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky		Kovy		Všeob. fyz. chem. látky		Spec. zneč. látky	Bentos		Ryby	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	PL_TECH_02	Olovo a jeho sloučeniny	PL_TECH_02	Teplota vody	PL_TECH_01		Bentos	PL_TECH_04	Ryby	PL_TECH_04
Benzo(g,h,i)perylen	PL_TECH_02	Nikl a jeho sloučeniny	PL_TECH_02							
		Kadmium a jeho sloučeniny	PL_TECH_02							
		Rtuť a její sloučeniny	PL_TECH_02							