ČERNOVICE
SVATAVA
STŘÍTEŽ
Křeč
Víceves
Hojovice
VLKOSOVICE
PAŘÍSKÉ MLÝNY
ODDĚŠOV
BŘÍZOV
BEŘESOV
Javorníčka
Na Zoubku
Na Výhoně
Svatá Anna
Nové Dvory
Vrchy
Buková
Sedlec
Na Hájovně
Na Vrších
Na Vrchu
Zarybníky
Souběna
Buková
Tlučín
Chvalkov
Padrnov
Javor
Pecha
Struzka
Cerekvičky
Obora
Pražákova
Nový Mlýn
U Chalupy
Zámečnický
Lesíky
Haté
(C) SHOCART Zlín, ZÚ Praha, GEODIS Brno, ArcDATA Praha

k.ú. Čenovice n Tábora

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN Y	X	Kód kv.	Poznámka
287-53	714860.16	1126851.30	4	roh zdi
287-54	714859.81	1126837.35	4	roh zdi
287-88	714869.68	1126837.98	4	roh zdi
1	714853.14	1126794.42	3	hřeb
2	714861.88	1126860.45	3	zeď
3	714861.20	1126865.55	3	hřeb
7	714862.44	1126866.02	3	roh zdi
8	714861.84	1126865.79	3	roh zdi
13	714861.73	1126859.32	3	zeď
15	714860,65	1126851.32	3	zeď
36	714859.37	1126837.44	3	zeď
40	714853.23	1126795.03	3	zeď