

## ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA ZATEPLENÍ OBJEKTU (rok 2013)

### Oddělení dlouhodobě nemocných - Nemocnice Jihlava

Oddělení dlouhodobě nemocných (níže jen „ODN“) má významnou roli v poskytování paliativní péče, lůžkové a ambulantní rehabilitace a dialýzy.

V rámci kontroly SEI ČR byla nemocnice upozorněna na povinnost realizace opatření vyplývající z energetického auditu a vystaven protokol o neplnění této povinnosti. Součástí opatření z energetického auditu je výměna oken a zateplení výše zmíněného objektu. Dalším aspektem je současná realizace opatření k úspoře energií metodou EPC, která v současné době nemocnice realizuje a objekt naplňování úsporných opatření brzdí zejména v oblasti tepelného hospodářství a to konstrukcí pláště a technickým stavem oken.

#### PAVILON ODN:

Pavilon ODN byl dokončen v roce 1987 a bez větších oprav je v provozu do současnosti. Jedná se o objekt 5 + 1 podlažní objekt. Konstrukce je ze železobetonových panelů.

Stávající stav oken v pavilonu ODN je nevyhovující. Okna nelze bezpečně otevírat a zavírat, takže je znemožněno větrání na pokojích pacientů. Některá okna jsou pevně přibita, aby bylo zajištěno, že nejde k jejich vypadnutí buď do pokoje pacientů, do pracoven zaměstnanců nebo do venkovního prostoru. V případě, že je větrné počasí – okna jsou netěsná, okenní rámy včetně oken se chvějí. Je-li deštivo, netěsnými okny zatéká. Při zatékání dále hrozí nebezpečí vzniku úrazu, dojde-li k zatečení vody do elektrické instalace objektu nebo zařízení. **Okenní tělesa vykazují závažné nedostatky v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jak pacientů Nemocnice Jihlava, tak jejich zaměstnanců. Tento stav neodpovídá požadavkům zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce - § 101, dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 2, § 3 a dále nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - § 3.**

#### FOTODOKUMENTACE



Pavilon ODN

