



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ LIBERECKÉHO A VYSOČINA

Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1

ZK-03-2017-54, př. 3
počet stran: 2

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

LIBEREC

čj. KUJI 21006/2017ODSH

čj. SBS 08988/2017

Ing. Prskavec

24. března 2017

Dotazy k vyjádření zdejšího úřadu ke zjišťovacímu řízení na akci „II/602 Jihlava – JV obchvat“

- s d ě l e n í -

K Vašemu dotazu k vyjádření zdejšího úřadu čj. SBS 04301/2017 ze dne 14. února 2017 k zahájení zjišťovacího řízení na akci „II/602 Jihlava – JV obchvat“, který je zaevidován dne 16. března 2017 pod čj. SBS 08988/2017, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina sděluje:

Úvodem poukazujeme na některá ustanovení vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 72/1988 Sb.“):

- podle ustanovení § 23 písm. i) vyhlášky č. 72/1988 Sb. je bezpečnostním okruhem obvod území, který je ohrožen účinky připravovaného odstřelu, zejména rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami,
- podle ustanovení § 23 písm. a) vyhlášky č. 72/1988 Sb. se za odstřel považuje výbuch náloží při provádění trhacích prací,
- podle ustanovení § 38 odst. 3 vyhlášky č. 72/1988 Sb. se ohrožené území musí vyklidit a bezpečnostní okruh uzavřít nejpozději před nabíjením přímých trhavin a vždy před připojením roznětné sítě na přírodní vedení,
- podle ustanovení § 38 odst. 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb. musí být bezpečnostní okruh zajištěn hlídkami nebo jiným vhodným způsobem určeným organizací tak, aby bylo zabráněno vstupu nezúčastněných osob do ohroženého území,
- ve smyslu ustanovení § 68 vyhlášky č. 72/1988 Sb. se bezpečnostní okruh uvolňuje až po uplynutí čekací doby po odstřelu, prohlídce pracoviště při kterém se zjišťuje výsledek trhacích prací a zjištění, že nehrozí nebezpečí od výbušnin.

K Vaším třem dotazům:

1. Dotaz č. 1 - *Pokud by v tomto bezpečnostním okruhu byla vybudována a provozována pozemní komunikace (proti čemuž nemáte námitky), je bezpodmínečně nutné v tomto úseku po dobu nabíjení a odstřelu zastavovat dopravu?*
Ano x Ne

Sdělení úřadu:

V úseku silnice nacházejícím se v bezpečnostním okruhu trhacích prací prováděných na lomu Rančřov bude nutné od připojení roznětné sítě na přívodní vedení až do doby uvolnění bezpečnostního okruhu nejenom zastavit dopravu, ale také tento úsek vyklidit, pokud nebude tento úsek chráněn proti rozletu materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami např. zakrytím dostatečně dlouhým a pevným tubusem.

2. Dotaz č. 2 - *Pokud není bezpodmínečně nutné zastavovat dopravu (v případě záporné odpovědi na otázku č. 1), je možné dopravu na komunikaci (dle znění výše uvedeného paragrafu „...jiným vhodným způsobem ...“) ochránit např. ochrannými stěnami, sítěmi, galeriemi aj. (neuvažujeme tunel) od následků trhacích prací velkého rozsahu?* **Ano x Ne**

Sdělení úřadu:

Viz odpověď k dotazu č. 1. Další možností je také provést jednání s organizací COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, která trhací práce v lomu Rančřov provádí, a to z hlediska možnosti provedení úpravy prováděných trhacích prací velkého rozsahu tak, aby došlo ke zmenšení bezpečnostního okruhu trhacích prací (např. menší celková nálož trhacích prací a tím provádění většího množství trhacích prací). Případnou změnu provádění trhacích prací by na základě žádosti organizace COLAS CZ, a.s. povoloval místně příslušný obvodní báňský úřad, tj. zdejší úřad.

3. Dotaz č. 3 - *Pokud by bylo možné dopravu nějakým způsobem ochránit (v případě kladné odpovědi na otázku č. 2), je nutné nějaké další vyjádření k této situaci, pp. výjimky k § 38 odst. 2 Vyhlášky? A kdo by se k tomu vyjadřoval – obvodní báňský úřad nebo provozovatel lomu?*

Sdělení úřadu:

V případě realizace zakrytím bezpečnostního okruhu např. tubusem by k této stavbě musel být vypracován znalecký posudek z hlediska zajištění ochrany silnice před účinky odstřelu, zejména rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami. K této stavbě by se také vyjadřoval místně příslušný obvodní báňský úřad, tj. zdejší úřad.

Výjimka z ustanovení § 38 odst. 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb. a ani k jiným ustanovení této vyhlášky pro řešení předmětné stavby není možná z důvodu, že se nejedná o případ, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci havárie, a ani se nejedná o mimořádný případ vy smyslu ustanovení § 182 vyhlášky č. 72/1988 Sb.

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“

„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Hampejs
předseda úřadu

Ing. Dalibor Hampejs

Digitálně podepsal Ing. Dalibor Hampejs
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00025844, o=Český báňský úřad [IČ 00025844],
ou=Úřad Liberec, ou=00333, cn=Ing. Dalibor Hampejs, sn=Hampejs,
givenName=Dalibor, serialNumber=P168426, title=předseda úřadu
Datum: 2017.03.24 07:49:20 +01'00'

Na vědomí:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9