

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Walter, a. s. - Stará Boleslav	<b>ID OP:</b>	LA150006
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Kvartér Labe po Vltavu	<b>ID útvaru</b>	11720
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -722256	<b>Y</b> -1031308	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	průmyslový areál, zkušebna leteckých motorů, havarijní únik leteckého paliva - není Rozhodnutí			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	211/01/01	LOKAL ID 904001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 110_PH
	KU	ano		ID KU 5_MB
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	BAP	0,2	ug/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	zjištění koncentrace NL	
	průzkum	ano	v rámci sanace - část	
	AR	ano	2002	
	sanace	ano	dílčí	
rekultivace	ne			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	NEL 5 mg/l voda; zemina 4000 mg/kg v suš.; voda TOL 3,5 mg/l; XYL 2,5 mg/l; EBZ 1,5 mg/l		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	sanace - chybí Rozhodnutí		
Opatření provedená	druh	stav	
	monitoring	ano	ověření koncentrací
	průzkum	ano	dle výsledků monitoringu
	AR	ano	dle výsledků průzkumu
	sanace	ano	dle výsledků
rekultivace	ne		

odhad nákladů (mil. Kč) 50