

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Benzina, a. s. - DS Hr. Králové	<b>ID OP:</b>	LA150018
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Kvartér Labe po Hradec Králové	<b>ID útvaru</b>	11210
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -642135	<b>Y</b> -1040794	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	sanace neodůvodněně zastavena, proběhla na některých ohniscích, dle studie proveditelnosti (ENACON s.r.o Praha 4)			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	0184/97/01	LOKAL ID 4687001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 163_HK
	KU	ne		ID KU
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	BZ	30	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ne	sanace přerušena	
	průzkum	ne	sanace přerušena	
	AR	ne	sanace přerušena	
	sanace	ne	sanace přerušena	
	rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	NEL mg/l, toluen 3500, xylen 2500, ethylbenzen 1500 (µg/l) NEL 4000 mg/kg/suš		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace dle studie proveditelnosti (ENACON s.r.o Praha 4)			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	dle projektu	
	AR	ano	dle projektu	
	sanace	ano	zastavena (bez souhl. ČIŽP), SL až 5x vyšší	
	rekultivace	ne		
odhad nákladů (mil. Kč)		25		