

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - BTV Plast s. r. o. - Na Hutích	<b>ID OP:</b>	LA150023
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy	<b>ID útvaru</b>	64130
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -679503	<b>Y</b> -980451	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	2.etapa sanačních prací, práce zahájeny 03/2007; odstranění objektu kovoskladu a části nástrojárny			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	236/02/01	LOKAL ID 5597008
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 39_LB
	KU	ne		ID KU
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	BAP	0,2	µg/l	
	BBFLU	0,5	µg/l	
	PCE	20	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	v rámci sanace	
	AR	ne		
	sanace	ano	1.8.2004 – zahájena 1. etapa	
rekultivace	ne			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	NEL 3000, PAU 500 (mg/kg/suš)		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	v rámci sanace	
	AR	ne		
	sanace	ano	PAU jen zeminy	
rekultivace	ne			
odhad nákladů (mil. Kč)	25			