

List opatření

Název opatření:	SEZ - SPOLANA, a. s. - Neratovice	ID OP:	LA150057
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Kvartér Labe po Vltavu	ID útvaru	11720
Umístění v souřad. JTSK	X -732828	Y -1023785	

Popis současného stavu:

Slovní popis	areál průmyslového podniku, probíhá sanace dle Rozhodnutí k odstranění zátěže vydaná ČIŽP Praha, probíhají přípravy k vlastní sanaci 2004-2005 doplňující průzkumy, projektové práce, nultá etapa - přípravné práce nevyžadující EIA; zeminy: HG 40 ng/kg			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 10356001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 4_Ph
	KU	ano		ID KU 1_ME
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	BZ	30	ug/l	
	DD	0,2	ug/l	
	HG	5	ug/l	
	PCE	20	ug/l	
PECB	1	ug/l		
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	limity dány pro jednotlivé objekty	
	průzkum	ano		
	AR	ano		
	sanace	ano		
rekultivace	ne			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	podzemní voda: RU 0,5 mg/l, CBZ 1 mg/l, OCP (chlor. pesticidy - suma DDD, DDE, DDT, TCB, gama HCH, PCP, HCB) 5 mg/l, PCDD/F (polychlor. dibenzodioxiny/furany) 1 ng/g		
	Jiné	ČIŽP		

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace (stavební konstrukce a zeminy - stará amalgamová elektrolýza, tj. bývalá výroba chlorovaných pesticidů OCP a podzemní vody (toluen, chlorbenzen a CIU), monitoring podzemní a povrchové vody.		
Opatření provedená	druh	stav	
	monitoring	ano	dobudování monit. systému 2007, ukončení 2
	průzkum	ano	v rámci sanace
	AR	ano	AAR pro zbytkové znečištění 2008
	sanace	ano	ukončení 12/ 2022
rekultivace	ne		
odhad nákladů (mil. Kč)	25		