

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Synthesia a.s., Pardubice - Semtín	<b>ID OP:</b>	LA150063
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Kvartér Labe po Týnec	<b>ID útvaru</b>	11400
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -652129	<b>Y</b> -1058793	

## Popis současného stavu:

<b>Slovní popis</b>	Probíhající sanace lokality Betasmoly a Železitých kalů a lokality Laguny destilačních zbytků																		
<b>Evidence v databázích</b>	<table><thead><tr><th>databáze</th><th>evidováno</th><th>číslo ES</th><th>identifikace v databázi</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEKM</td><td>ano</td><td></td><td>LOKAL ID 11765005</td></tr><tr><td>ČIŽP</td><td>ano</td><td></td><td>ID ČIŽP 164_HK</td></tr><tr><td>KU</td><td>ne</td><td></td><td>ID KU</td></tr></tbody></table>	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi	SEKM	ano		LOKAL ID 11765005	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 164_HK	KU	ne		ID KU		
databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi																
SEKM	ano		LOKAL ID 11765005																
ČIŽP	ano		ID ČIŽP 164_HK																
KU	ne		ID KU																
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<table><thead><tr><th>látky</th><th>cílový limit</th><th>jednotka</th></tr></thead><tbody><tr><td>BZ</td><td>30</td><td>µg/l</td></tr><tr><td>CD</td><td>20</td><td>µg/l</td></tr><tr><td>NFL</td><td>50</td><td>µg/l</td></tr></tbody></table>	látky	cílový limit	jednotka	BZ	30	µg/l	CD	20	µg/l	NFL	50	µg/l						
látky	cílový limit	jednotka																	
BZ	30	µg/l																	
CD	20	µg/l																	
NFL	50	µg/l																	
<b>Opatření provedená</b>	<table><thead><tr><th>druh</th><th></th><th>stav</th></tr></thead><tbody><tr><td>monitoring</td><td>ano</td><td rowspan="5">v rámci sanace probíhá STOD2 a STOD3 AAR v r. 2000 od 2002</td></tr><tr><td>průzkum</td><td>ano</td></tr><tr><td>AR</td><td>ano</td></tr><tr><td>sanace</td><td>ano</td></tr><tr><td>rekultivace</td><td>ne</td></tr></tbody></table>	druh		stav	monitoring	ano	v rámci sanace probíhá STOD2 a STOD3 AAR v r. 2000 od 2002	průzkum	ano	AR	ano	sanace	ano	rekultivace	ne				
druh		stav																	
monitoring	ano	v rámci sanace probíhá STOD2 a STOD3 AAR v r. 2000 od 2002																	
průzkum	ano																		
AR	ano																		
sanace	ano																		
rekultivace	ne																		
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	<table><tbody><tr><td>Další látky nad limit C (SL)</td><td>zeminy Cr celk. 600, Ni 300 mg/kg/suš.</td></tr><tr><td>Jiné</td><td></td></tr></tbody></table>	Další látky nad limit C (SL)	zeminy Cr celk. 600, Ni 300 mg/kg/suš.	Jiné															
Další látky nad limit C (SL)	zeminy Cr celk. 600, Ni 300 mg/kg/suš.																		
Jiné																			

## Popis navrhovaného stavu:

<b>Slovní popis</b>	dokončení sanace (předpoklad dokončení do r. 2012)																
<b>Opatření provedená</b>	<table><thead><tr><th>druh</th><th></th><th>stav</th></tr></thead><tbody><tr><td>monitoring</td><td>ano</td><td rowspan="5">v rámci sanace vymístěním</td></tr><tr><td>průzkum</td><td>ne</td></tr><tr><td>AR</td><td>ne</td></tr><tr><td>sanace</td><td>ano</td></tr><tr><td>rekultivace</td><td>ano</td></tr></tbody></table>	druh		stav	monitoring	ano	v rámci sanace vymístěním	průzkum	ne	AR	ne	sanace	ano	rekultivace	ano		
druh		stav															
monitoring	ano	v rámci sanace vymístěním															
průzkum	ne																
AR	ne																
sanace	ano																
rekultivace	ano																
<b>odhad nákladů (mil. Kč)</b>	148																