

List opatření

Název opatření:	SEZ - VČE, a. s. - Neznášov	ID OP:	LA150083
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Hořicko-miletínská křída	ID útvaru	42500
Umístění v souřad. JTSK	X -639460	Y -1028442	

Popis současného stavu:

Slovní popis	sanace nebyla, lokalita je v podstatě bez problémů. V letech 1997-1998 probíhaly rekonstrukce stání transformátorů obou rozvodů včetně moderní čističky na oplachové vody ze stání transformátorů.																			
Evidence v databázích	<table border="1"> <thead> <tr> <th>databáze</th> <th>evidováno</th> <th>číslo ES</th> <th>identifikace v databázi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEKM</td> <td>ano</td> <td>110/97/01</td> <td>LOKAL ID 14292001</td> </tr> <tr> <td>ČIŽP</td> <td>ne</td> <td></td> <td>ID ČIŽP</td> </tr> <tr> <td>KU</td> <td>ne</td> <td></td> <td>ID KU</td> </tr> </tbody> </table>				databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi	SEKM	ano	110/97/01	LOKAL ID 14292001	ČIŽP	ne		ID ČIŽP	KU	ne		ID KU
databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi																	
SEKM	ano	110/97/01	LOKAL ID 14292001																	
ČIŽP	ne		ID ČIŽP																	
KU	ne		ID KU																	
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	<table border="1"> <thead> <tr> <th>látka</th> <th>cílový limit</th> <th>jednotka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCE</td> <td>20</td> <td>µg/l</td> </tr> </tbody> </table>				látka	cílový limit	jednotka	PCE	20	µg/l										
látka	cílový limit	jednotka																		
PCE	20	µg/l																		
Opatření provedená	<table border="1"> <thead> <tr> <th>druh</th> <th>stav</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>monitoring</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>průzkum</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>sanace</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>rekultivace</td> <td>ne</td> </tr> </tbody> </table>				druh	stav	monitoring	ne	průzkum	ne	AR	ne	sanace	ne	rekultivace	ne				
druh	stav																			
monitoring	ne																			
průzkum	ne																			
AR	ne																			
sanace	ne																			
rekultivace	ne																			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	CIU																		
	Jiné																			

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	po provedené rekonstrukci 1998, CIU mírně nad C - monitoring														
Opatření provedená	<table border="1"> <thead> <tr> <th>druh</th> <th>stav</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>monitoring</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>průzkum</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>sanace</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>rekultivace</td> <td>ne</td> </tr> </tbody> </table>			druh	stav	monitoring	ano	průzkum	ne	AR	ne	sanace	ne	rekultivace	ne
druh	stav														
monitoring	ano														
průzkum	ne														
AR	ne														
sanace	ne														
rekultivace	ne														
odhad nákladů (mil. Kč)	0,15														