

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Škoda, a. s., Vrchlabí, záv. II	<b>ID OP:</b>	LA150097
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Podkrkonošský permokarbon	<b>ID útvaru</b>	51510
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -650578	<b>Y</b> -996105	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	probíhá postsanační monitoring			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	77/95/01	LOKAL ID 18630002
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 51_HK
	KU	ne		ID KU
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	cílový limit	jednotka	
	PCE	20	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	2 letý postsanační	
	průzkum	ano	v rámci sanace	
	AR	ano	KAP r. 1997	
	sanace	ano	ukončeno r. 2005	
rekultivace	ne			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	voda ug/l 5000 NEL, 250 DCE, 100 PCE, 1 PAU - jednotlivě pro benzo(a)pyren, zemina mg/kg v suš. 5000 NEL, 50 PAU - jednotlivě pro benzo(ghi)perylen, BAP, benzo(k)fluoranthen		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	sanace ukončena, monitoring, SL CIU, NEL nad C			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ne	ukončena 2005	
	průzkum	ne		
	AR	ne		
	sanace	ano		
rekultivace	ne			
odhad nákladů (mil. Kč)	0,15			