

List opatření

Název opatření:	SEZ - KAROSA, a. s.	ID OP:	LA150102
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Vysokomýtská synklinála	ID útvaru	42700
Umístění v souřad. JTSK	X -621927	Y -1072740	

Popis současného stavu:

Slovní popis	zemina odtěžená, Tomášková cihelna - problém s CIU			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	18/94/01	LOKAL ID 18822001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 175_HK
	KU	ne		ID KU
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	BZ	30	µg/l	
	CD	20	µg/l	
	PCE	20	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	v rámci probíhající sanace	
	AR	ano	v rámci probíhající sanace	
	sanace	ano	probíhá od 1998	
rekultivace	ne			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	CIU 200/600/1000 ug/l, NEL 1,5 násobek rozpustnosti mg/l, (zem. 1500 mg/kg/suš, NEL sklad 1000mg/kg/suš.)		
	Jiné			

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci probíhající sanace	
	průzkum	ano	v rámci probíhající sanace	
	AR	ano	v rámci probíhající sanace	
	sanace	ano	ukončení dle výsledků prací	
rekultivace	ne			
odhad nákladů (mil. Kč)	25			