

List opatření

Název opatření	Jizera, Turnov, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110147
		ID_KO	23
Typ opatření	rybí přechod mimo příčnou překážku	ID_RVT	ji_0001

Tok	Jizera	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	jez MVE Turnov II ř.km 79,600	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	79,6	UPOVR_ID	11185000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100009		

Popis současného stavu:

Neprostupná migrační překážka - pevný jez. V rámci PPO města Turnova je připravován pohyblivý vakový jez.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky, umožnění migrace. V rámci PPO je navržen šterbinový rybí přechod na pravém břehu.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				10000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	1	

Zvláště chráněné druhy

střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra planeri)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ano	ano	ano

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x