

List opatření

Název opatření	Třeslice, Bělý, revitalizace	ID_OP	LA110189
		ID_KO	26,27,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	LČR_0002

Tok	Třeslice	ID_Podtyp	1,5		
Lokalizace	úsek vodního toku od soutoku s Machovským potokem po obec Bělý	Správce t.	LČR		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10165000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	2	TOK_ID	10103354	

Popis současného stavu:

Původní koryto bylo v minulosti několikrát nešetrně přeloženo a směrově upraveno. V dnešní době tak dochází vlivem těchto úprav (zkrácení trati a zahloubení koryta) ke značné hloubkové a boční erozi, která neustále postupuje. Koryto je příliš kapacitní a bez možnosti rozlivu do přilehlých luk. V dotčeném úseku potočního koryta je na ústí příčný objekt (stupeň), který tu tvoří migrační překážku.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru. Rozvolnění trasy, vyměščení - stabilizace potočního koryta, vytvoření několika tůní. Migrační průchodnost, zvýšení biodiverzity, protipovodňová ochrana.

Délka toku [km]	1
Délka RVT [km]	1,5
Plocha RVT [ha]	4,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	5000	m	1500	7500000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	částečná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x