

List opatření

Název opatření	Tichá říčka, "Podkova", revitalizace	ID_OP	LA110256
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	28,29
		ID_RVT	

Tok	Tichá říčka	ID_Podtyp	5		
Lokalizace	úsek od silnice do místní lokality Podkova po prameniště	Správce t.	LČR		
ř.km Správce	1,16	3,15	UPOVR_ID 11133001	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID			

Popis současného stavu:

Tok napřímen, opevněn laťovými plůtky a polovegetačními tvárnici, celková degradace lokality, zamezeno přirozeným korytotvorným procesům.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	částečné
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru, rozvolnění trasy, doprovodné tůně, obnova původního biotopu s jeho korytotvornými projevy.

Délka toku [km]	3,15
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	2500	m	1990	4975000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x