

List opatření

Název opatření	Mlynařice, pramen po soutok s Labem, revitalizace	ID_OP	LA110028
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,27,28,29
		ID_RVT	L_0103

Tok	Mlynařice	ID_Podtyp	1,3,4,11
Lokalizace	Mlynařice po ústí do Labe	Správce t.	PLa
ř.km Správce		UPOVR_ID	11073000
ř.km ZMVH	0	TOK_ID	10100434

Popis současného stavu:

Technická úprava, místy redukce potočního pásu, degradace nivního území zemědělským hospodařením a existencí vojenského prostoru. Břehové porosty degradovány plošnou expanzí javoru jasanolistého. Údajně kontaminace sedimentů úniky z býv. vojenského prostoru.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, podpora a vytvoření postranních tůní a mokradů, organizační a majetková podpora přirozených rozlivů v nivě, podpora zatravnění ploch v nivě, rekonstrukce břehových a doprovodních porostů. Sanace kontaminovaných částí toku. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržení vody v krajině.

Délka toku [km]	17,5
Délka RVT [km]	17,5
Plocha RVT [ha]	53
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků		Střety v území		Techn. realiz.	
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	120	m2	530000	63600000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX	
k	0	17,5		
Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
MP		X	X
Ovl. průtoku		X	X
Stav koryta		X	X