

List opatření

Název opatření	Labe, Týnec n. Labem až Kolín, revitalizace	ID_OP	LA110042
		ID_KO	26,27,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	L_0034

Tok	Labe	ID_Podtyp	1,3,4
Lokalizace	úsek nivy Labe Týnec n. L. - Kolín	Správce t.	PLa
ř.km Správce		UPOVR_ID	10852000
ř.km ZMVH	84	95,7	TOK_ID
		HMWB	ano

Popis současného stavu:

Technická úprava, redukce říčního pásu těsně přisazeným hrázováním, degradace vodních prvků v nivě oddělením od říčního režimu. Degradace vodních prvků ZCHÚ Na Hornické.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Obnova původní šířky přírodě blízkého aktivního říčního pásu odsazením hrází, částečná liniová revitalizace řečiště, rehabilitace a rekonstrukce vodních prvků v nivě, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržetí vody v krajině, zpomalení odtoku, posílení protipovodňové ochrany obcí v nivě vně říčního koridoru. Rehabilitace vodních prvků ZCHÚ Na Hornické.

Délka toku [km]	11,7
Délka RVT [km]	11,7
Plocha RVT [ha]	784
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	60	m2	7840000	470400000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	84	95,7

Zvláště chráněné druhy
velevrub malířský (Unio pictorum), jelec jesen (Leuciscus idus)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	komerční	nevýznamná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x