

List opatření

Název opatření	Jizera, Svijany až Loukov, protipovodňová opatření a revitalizace	ID_OP	LA110069
		ID_KO	23,29,43
Typ opatření	revitalizace a PPO	ID_RVT	LJ_0001

Tok	Jizera	ID_Podtyp	6, 9		
Lokalizace	levý břeh Jizery v úseku Svijany - Loukov	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	11185000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	69,5	72,1	TOK_ID	10100009	

Popis současného stavu:

Částečná technická úprava řečiště Jizery. Pevný jez mlýna Svijany - překážka v migrační prostupnosti. Zmenšená povodňová průtočná kapacita mostů. Častá povodňová ohrožení obce Svijany.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba povodňového průlehu v levobřežním území (na pravém břehu řeky obec Svijany). Do průlehu vloženo migrační zprostupnění typu bypass. Založení, resp. zkvalitnění doprovodných porostů.

Délka toku [km]	2,6
Délka RVT [km]	2,6
Plocha RVT [ha]	8
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	90	m2	80000	7200000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	částečně	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	69,5	72,1
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	žádná	významné	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
		projekt PPO PLa		

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x