

List opatření

Název opatření	Cidlina, od Žehuňského rybníka po ústí do Labe, zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_OP	LA110081
Typ opatření	zjišťovací studie revitalizačních opatření	ID_KO	
		ID_RVT	L_0045_S

Tok	Cidlina	ID_Podtyp	1,3,4		
Lokalizace	Cidlina od Žehuňského rybníka po ústí do Labe	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10923000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	11,8	TOK_ID	10100030	

Popis současného stavu:

Technická úprava řeky, redukce říčního koridoru tech. úpravou, degradace nivního území intenzivním zemědělským hospodařením, podřadné břehové porosty.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zjišťovací opatření - Studie: liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, rehabilitace říčního pásu přírodě blízkého charakteru, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku, posílení protipovodňové ochrany obcí v nivě vně říčního koridoru. Studie - podklad pro návrhy realizačních opatření.

Délka toku [km]	11,8
Délka RVT [km]	11,8
Plocha RVT [ha]	35
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	není známo			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				800000	1	a (studie)
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	nevýznamné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	0	11,8
	Zvláště chráněné druhy		
	skokan skřehotavý (Rana ridibunda)		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	komerční	nevýznamná	nevýznamné	není známo
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x