

List opatření

Název opatření	Podolský potok, Staré Čivice až Klešice, revitalizace	ID_OP	LA110111
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,26,28
		ID_RVT	PA_0007

Tok	Podolský potok	ID_Podtyp	1,2,3,11		
Lokalizace	od obce Staré Čivice po obec Klešice	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	3,12	9,7	UPOVR_ID 10741000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100270		

Popis současného stavu:

Zahloubená, napříměná a tvrdě opevněná vodoteč - lichoběžníkový profil koryta, betonové prvky jsou pomístně poškozené.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Odstranění opevnění, vytvoření přírodě blízké trasy toku, obnova přirozené členitosti koryta, aktivace vybraných partií nivy pro tlumivé rozlivy, zlepšení podmínek pro biologické oživení.

Délka toku [km]	6,5
Délka RVT [km]	10
Plocha RVT [ha]	25
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	120	m2	250000	34500000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	nevýznamné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta