

List opatření

Název opatření	Skupický potok, soutok s Markovickým potokem po Janovice, revitalizace	ID_OP	LA110119
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,28
		ID_RVT	PA_0020

Tok	Skupický potok	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	od soutoku s Markovickým potokem po obec Janovice	Správce t.	ZVHS		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10679030	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	4,95	TOK_ID	10102945	

Popis současného stavu:

Velmi zahloubené napřímené degradované koryto bez hydrologické vazby na nivní prostor.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	částečné
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zvýšení nivelety dna, návrat toku do přírodě blízké hydromorfologie, napojení nivního prostoru, zlepšení podmínek pro biologické oživení.

Délka toku [km]	4,95
Délka RVT [km]	7,5
Plocha RVT [ha]	15
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	110	m2	150000	20000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta