

List opatření

Název opatření	Brodecký potok, soutok s Ředickým potokem po Býšť, revitalizace	ID_OP	LA110124
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,28
		ID_RVT	PA_0028

Tok	Brodecký potok	ID_Podtyp	1,4
Lokalizace	od soutoku s Ředickým p. po konec úpravy v k.ú. Býšť	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce		UPOVR_ID	10474000
ř.km ZMVH	0 8,1	HMWB	ne
		TOK_ID	10101097

Popis současného stavu:

Napřímené meliorované koryto, degradace nivního prostoru.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Návrat toku do přírodě blízké hydromorfologie, napojení nivního prostoru, zlepšení podmínek pro biologické oživení.

Délka toku [km]	7,5
Délka RVT [km]	11,2
Plocha RVT [ha]	22
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	90	m ²	200000	19500000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta