

List opatření

Název opatření	Bystřice, Roudnice až Nechanice, revitalizace	ID_OP	LA110160
		ID_KO	26,28,29
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_005

Tok	Bystřice	ID_Podtyp	1, 2		
Lokalizace	mezi obcemi Roudnice a Nechanice	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	13,3	20,4	UPOVR_ID 10910000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	13,3	20,4	TOK_ID	10100042	

Popis současného stavu:

Napřímené koryto, pomístně porušená břehová linie, neúčelně uměle udržovaná kapacita koryta.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Pomístně vytvoření meandrového pásu s obnovením bočních tůní a mokřadů, rekonstrukce břehového porostu.

Délka toku [km]	7,1
Délka RVT [km]	7,1
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	250	m	7100	2275000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	13,3	20,4
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta