

List opatření

Název opatření	LP č.1 Stěnavy, Broumov - Olivětín, revitalizace	ID_OP	LA110184
		ID_KO	27,28,29
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	LBC_52

Tok	LP č. 1 Stěnavy	ID_Podtyp	1,3,4
Lokalizace	úsek od trubního propustku 200m nad silnicí III. tř. Broumov - Olivětín po soutok dvou melioračních kanálů	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce	1,1	1,752	UPOVR_ID 20608000 HMWB ne
ř.km ZMVH			TOK_ID

Popis současného stavu:

Technická úprava - tok napřímen, geometrizace příčného průřezu, nepřírozený průběh podélného profilu, technické opevnění, degradace nivního území.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu, vytváření tůní, mokřadů, zatravnění ploch v nivě, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	1,15
Délka RVT [km]	1,78
Plocha RVT [ha]	3,45
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	102	m	34500	4355290	1	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x