

List opatření

Název opatření	Labe, Rosice, revitalizace odstaveného ramene	ID_OP	LA110235
		ID_KO	28,29
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_042

Tok	Labe	ID_Podtyp			
Lokalizace	Rosice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	235,1	237,1	UPOVR_ID 10741000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

Pomístně zanesené odstavené rameno Labe s předpokládaným chemickým zatížením v sedimentech.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace odstaveného ramene, odtěžení kontaminovaných sedimentů, úprava břehového porostu.

Délka toku [km]	2,000
Délka RVT [km]	2
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				50000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	významný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	235,1	237,1
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta