

List opatření

Název opatření	Cidlina, Červeněves - Chotělice, revitalizace	ID_OP	LA110238
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	29,28
		ID_RVT	Pla_045

Tok	Cidlina	ID_Podtyp	
Lokalizace	Červeněves - Chotělice	Správce t.	Pla
ř.km Správce	47,9	51,7	UPOVR_ID 10887000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100030

Popis současného stavu:

Upravený úsek Cidliny v luční trati, břehový porost - topolové monokultury.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace údolní nivy, 47,9 - 49,7, 50,4 - 51,7, pomístně provést rozvolnění a vyměšlení vodního toku, využit terénních depresí pro komunikaci s vodním tokem a zachytávání vyšších průtoků, úprava BP.

Délka toku [km]	3,100
Délka RVT [km]	3,1
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				30000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta