

List opatření

Název opatření	Zlatý potok, Třemošnice, revitalizace	ID_OP	LA110241
		ID_KO	28,26
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_048

Tok	Zlatý potok	ID_Podtyp	
Lokalizace	Třemošnice	Správce t.	Pla
ř.km Správce	0	4	UPOVR_ID 10772000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101003

Popis současného stavu:

Prismatické, upravené koryto bez návaznosti na údolní nivu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku, pomístné napojení toku na údolní nivu, částečné odstranění pevné úpravy, zpřírodnění koryta toku v obci.

Délka toku [km]	4,000
Délka RVT [km]	4
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				40000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ano	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	1,5	2,5
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta