

List opatření

Název opatření	Vrchlice, Malešov - Velký rybník, revitalizace	ID_OP	LA110281
		ID_KO	26, 28, 29
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_109

Tok	Vrchlice	ID_Podtyp	1, 3, 4		
Lokalizace	Malešov	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	8,8	9,3	UPOVR_ID 10835000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100165		

Popis současného stavu:

Vodní plocha z velké části zanesena sedimentem. Mocnost nánosů cca 1,5 m.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Odtěžení nánosů z rybníční části, úprava ostrovů, revitalizace příbřežní zóny vodního toku, vytvoření mokřadního biotopu včetně tůní. Vytvoření retenčního prostoru pro chov ryb.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				40000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	významná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	-------	--------	--------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta