

List opatření

Název opatření	Košátecký potok, Tišice, rekonstrukce břehových porostů	ID_OP	LA110303
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_134

Tok	Košátecký potok	ID_Podtyp	1
Lokalizace	Tišice	Správce t.	Pla
ř.km Správce	1,7	2,7	UPOVR_ID 11324000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100086

Popis současného stavu:

Břehový porost je silně zahuštěn, nastává destrukce spodního patra, mnohačetné vývraty, zamokřené území podél toku, omezení kapacity koryta.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Nutná rekonstrukce břehového porostu, vytvořit patrovitost a členitost, odstranění překážek z koryta (padlých stromů) při zachování přírodního charakteru porostů.

Délka toku [km]	1
Délka RVT [km]	1
Plocha RVT [ha]	4
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňě	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	2000	ks	180	400000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	1,7	2,7
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	odstranění vývratů z koryta	ano	
<i>Ovl. průtoku</i>	zlepšení-zaklesnutí hladiny	ano	
<i>Stav koryta</i>	eliminace vzniku nátrží	ano	