

List opatření

Název opatření	Labe, zdrž Kolín, rekonstrukce břehových porostů			ID_OP	LA110312
Type opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace			ID_KO	28
Tok	Labe			ID_Podtyp	1
Lokalizace	zdrž Kolín			Správce t.	Pla
ř.km Správce	194,5	198,7	UPOVR_ID	10853000	HMWB
ř.km ZMVH			TOK_ID	10100002	ano

Popis současného stavu:

Dožívající topolová monokultura poškozená vichřicemi, při vývratech poškozuje břehy. Může ohrozit turisty a rybáře.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Provést rekonstrukci břehového porostu (s využitím stávajícího podrostu).

Délka toku [km]	4,2
Délka RVT [km]	4,2
Plocha RVT [ha]	8,4
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků			Střety v území	Techn. realiz.	
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
		snadné	střední	střední		
				1000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
Lesnictví	Průmysl	Rekreace		Zemědělství		
žádné	žádný	žádná		částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	194,5	198,7
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba komerční	PPO nevýznamná	Rybářství částečně	Energie žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
MP			
Ovl. průtoku			
Stav koryta			