

List opatření

Název opatření	Zlatý potok, Semechnice až Podchlumí, revitalizace	ID_OP	LA110357
		ID_KO	23,26, 28,37
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_70

Tok	Zlatý potok	ID_Podtyp	(1),2,9
Lokalizace	Semechnice - Podchlumí	Správce t.	Pla
ř.km Správce	8,3	12	UPOVR_ID 10421110 HMWB ne
ř.km ZMVH			TOK_ID 10100593

Popis současného stavu:

Koryto vodního toku je poznamenáno nevhodnou regulací (laťový plůtek, makadamový pohoz, betonová dlažba), která je navíc ve velmi špatném stavu. Břehové porosty chybí úplně nebo vykazují nedostatky v charakteru výsadeb.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace převážně v intravilánu obcí Semechnice a Podchlumí. V úsecích mimo zástavbu rozvolnit regulaci toku, popř. zvolit vhodnější přírodě bližší opevnění. Technickou úpravu zachovat v obydlené části a v blízkosti příčných objektů v korytě.

Délka toku [km]	3,7
Délka RVT [km]	3,7
Plocha RVT [ha]	7,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	110	m2	75000	8250000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	8,3	12
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	významné	nevýznamné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta