

List opatření

Název opatření	Úlibický potok, Úlibice až Vitíněves, revitalizace	ID_OP	LA110359
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26, 28
		ID_RVT	Pla_74

Tok	Úlibický potok	ID_Podtyp	1
Lokalizace	Úlibice - Vitiněves	Správce t.	Pla
ř.km Správce	0	UPOVR_ID	10871000
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100414

Popis současného stavu:

Tok byl historicky změněn četnými prohrábkami s cílem intenzifikace zemědělské výroby. Koryto včetně břehových porostů je silně zdevastované.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Cílem revitalizace je uvést tok do stavu blízkému přírodě s návazností na okolní území.

Délka toku [km]	7,7
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území			Techn. realiz.	
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
		nesnadné	střední	střední		
				25000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ne		
Lesnictví	Průmysl	Rekreace		Zemědělství		
významné	žádný	významná		částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
k Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
Využití toku	ne žádná	ne významná	ne sportovní	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
MP			
Ovl. průtoku			
Stav koryta			