

List opatření

Název opatření	Melounka, Plotišť nad Labem, revitalizace	ID_OP	LA110378
		ID_KO	26,37
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_94

Tok	Melounka	ID_Podtyp	
Lokalizace	Plotišť nad Labem	Správce t.	Pla
ř.km Správce	0	1	UPOVR_ID 10562000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101505

Popis současného stavu:

V současné době je nekapacitní napřímené koryto zaústěno do toku Malý labský náhon.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace koryta toku přeložkou. Přesné parametry budou známy po dokončení studie odtokových poměrů. Přeložkou se koryto rozvolní a povodňové průtoky budou odvedeny neškodně do řeky Labe.

Délka toku [km]	6,5
Délka RVT [km]	1
Plocha RVT [ha]	4,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	0	1
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta