

## List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 41100

Název útvaru podzemních vod Polická pánev

### Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

### Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění	Bodové zdroje znečištění	Kvantitativní stav
	benzo(a)pyren, kadmium, rtuť	výstavba geotermálních vrtů

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Realizace vrtů pro tepelná čerpadla	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano
LA150027	SEZ - Jetřichov - Pasa	A	

### Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

### Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	PL_TECH_01	PL_TECH_02