

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 42100

Název útvaru podzemních vod Hronovsko-poříčská křída

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
potenciálně nevyhovující	vyhovující	vyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění Bodové zdroje znečištění Kvantitativní stav
chloridy, sírany

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Realizace vrtů pro tepelná čerpadla	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano
LA100202	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě	B	Ano
LA100205	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě	B	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
potenciálně nevyhovující	vyhovující	vyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
PL_TECH_01, PL_TECH_02	-	-