

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10028000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Čistá po soutok s tokem Luční potok	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			
	vyhovující		vyhovující		nevyhovující	
				nevyhovující		

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos	Ryby	

Významný problém nakládání s vodami:

NE

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100206	Ochrana obojživelníků	B	Ano
LA100234	Průzkumný monitoring	B	Ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC .ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			
	vyhovující		vyhovující		nevyhovující	
				nevyhovující		

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos	PL_TECH_01	Ryby

Oblast povodí Horního a středního Labe