

Líst hodnocení útváru povrchových vod

ID útváru povrchových vod	10097000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útváru povrchových vod	Lysečinský potok po ústí do toku Úpa	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
vyhovující		vyhovující		vyhovující		
vyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky Kovy Všeob. fyz. chem. látky Spec. zneč. látky Bentos Ryby Fytoplankton

Významný problém nakládání s vodami:

NE

Program opatření:

NE

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
vyhovující		vyhovující		vyhovující		
vyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky Kovy Všeob. fyz. chem. látky Spec. zneč. látky Bentos Ryby Fytoplankton