

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	20720000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Jindřichovický potok po státní hranici	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV							
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON			
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	-			
		vyhovující		vyhovující	vyhovující	vyhovující			
					nevýhovující				
					nevýhovující				

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos		

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevyhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA110055	Jindřichovický potok, Jindřichovice až Dětřichov, revitalizace	A	ANO
LA110185	LP Jindřichovického potoka č. 7, Jindřichovice pod Smrkem, revitalizace	A	
LA110254	LP Jindřichovického potoka č.9, Jindřichovice pod Smrkem, revitalizace	A	ANO

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV							
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON			
		VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	-			
		vyhovující		vyhovující	vyhovující	vyhovující			
					nevýhovující				
					nevýhovující				

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos	PL_TECH_04	

Oblast povodí Horního a středního Labe