

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary povrchových vod	20735000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvary povrchových vod	Harcovský potok po ústí do toku Lužická Nisa	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	-
vyhovující		vyhovující		potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
					Ryby	

Významný problém nakládání s vodami:

ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (nepřůtočná ramena, napřimění toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-
Plošné znečištění z atmosférické depozice	Ne

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100193	Revitalizace vodního toku	B	Ano
LA100206	Ochrana obojživelníků	B	Ano
LA100220	Napojení zdrojů znečištění z městské části Harcov na harcovskou kanalizaci	A	
LA100234	Průzkumný monitoring	B	Ano
LA100243	Staré ekologické zátěže	B	Ano

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	20735000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Harcovský potok po ústí do toku Lužická Nisa	Řád Strahlera	4	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC .ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující	-
vyhovující		vyhovující		potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
					Ryby	PL_TECH_02