

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	20774000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Oleška po státní hranici	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV			BIOLOGICKÉ SLOŽKY			
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON		
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
				nevyhovující		nevyhovující	-	
vyhovující		vyhovující						
vyhovující		nevyhovující						
		nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos		

Významný problém nakládání s vodami:

NE

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanů ze zemědělských zdrojů	B	Ano
LA110288	Oleška, Dětřichov, revitalizace	A	

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV			BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON	
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	nevyhovující	vyhovující	-	
		vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	-	
		vyhovující					
vyhovující		nevyhovující					
		nevyhovující					

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos	PL_TECH_03	

Oblast povodí Horního a středního Labe