

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	20798000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Řasnice po ústí do toku Smědá	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
				nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
						nevyhovující

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový (MEDIAN)		Bentos	Ryby	

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.).	-
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	-

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP 1. POP
LA100071	Frýdlant - rekonstrukce ČOV a kanalizace	A Ano
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanů ze zemědělských zdrojů	B Ano
LA100193	Revitalizace vodního toku	B Ano
LA100234	Průzkumný monitoring	B Ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
		VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	nevyhovující
				nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
						nevyhovující

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos	PL_TECH_02 Ryby	PL_TECH_02

Oblast povodí Horního a středního Labe