

Název opatření	ZKT Hustířanka - Dubenec	ID OP	LA200044
Typ opatření	úpravy toků	ID KO	37

Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
633372	Dubenec	10229000	Trotina po ústí do toku Labe

Popis současného stavu

Vodní tok Hustířanka je v intravilánu obce Dubenec upravena a zkapacitněna v dolní a střední části obce v celkové délce 2,010 km. K těmto úpravám došlo v letech 1958-úsek 0,350 km a 1971- úsek 1,660 km po katastrofální povodni v roce 1971. Horní část toku v intravilánu upravena nebyla. Koryto je zde nekapacitní, v přírodním stavu. V místech, kde koryto vodního toku Hustířanky a jejího pravostranného přítoku protéká v blízkosti nemovitostí především rodinných domů a staveb tvořících technické příslušenství občanů, dochází zde při povodňových průtocích k vybřežování vody a ohrožování těchto nemovitostí. Stejně nebezpečí v těchto místech způsobuje břehová erozivní činnost Hustířanky a jejího pravostranného přítoku č.1. čímž je ohrožena stabilita objektů na pobřežních pozemcích.
- odhad hodnoty majetku – cca 17 mil.Kč

Popis navrhovaného stavu

Úprava 5 úseků v horní části intravilánu obce Dubenec, spočívající ve zkapacitnění těchto úseků a opevnění koryta, případně jeho zakrytí, s účelem zamezení erozivní činnosti toku.
Cílem navrženého protipovodňového opatření je vzhledem ke stísněným podmínkám v obci zabezpečit průtok Q10 – Q20. Skutečná protipovodňová ochrana bude upřesněna při zpracování dalšího stupně PD.

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	1-2	10-20
počet ochráněných obyvatel		70
rozsah ochráněného území (ha)		4
průměrná roční škoda (mil. Kč)		

náklady na realizaci (mil. Kč)	12,77	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování	129120	délka úpravy toku (m)	730
stav projektové přípravy	DSP		
správce vodního toku	ZVHS		
navrhovatel	ZVHS		

poznámka: