

Název opatření	ZKT Jesenčanský potok	ID OP	LA200045
Typ opatření	úpravy toků	ID KO	37

Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
694363	Blato	10679030	Jesenčanský potok po ústí do toku Labe

Popis současného stavu

Jesenčanský potok je levostranným přítokem Labe. Z převážné části byl v minulosti upraven, zvláště v zastavěných částech obcí (mimo obec Blato). Potok zde protéká mezi rodinnými domy a podél místní komunikace. V průběhu let byly na potoce vybudovány nevhodné objekty, jako jsou výškové špatně uložené mosty, opěrné zdi apod. Podél silnice je koryto velice mělké a při každé větší průtrži dochází k vyběžení vody na komunikaci a do přilehlých objektů.

Popis navrhovaného stavu

Zkapacitnění koryta v daném úseku na požadované Q10 – 20.
Likvidace (úprava) nevhodných objektů (most, 2 propustky,...).
Stabilizace koryta příčnými a podélnými objekty (např.zdi, gabiony).

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	1-2	10-20
počet ochráněných obyvatel		50
rozsah ochráněného území (ha)		6
průměrná roční škoda (mil. Kč)		

náklady na realizaci (mil. Kč)	16,32	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování	129120	délka úpravy toku (m)	513
stav projektové přípravy	DSP		
správce vodního toku	ZVHS		
navrhovatel	ZVHS		

poznámka: