

Název opatření	Rybník Hvězda - zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti VD		ID OP	LA200118
Typ opatření	rekonstrukce objektů VD		ID KO	
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
578487	Opatov v Čechách	10202046	Nádrž Hvězda	
770469	Třebovice	0001	.	
Popis současného stavu				
Vodní dílo nevyhovuje požadavkům na bezpečnost při mimořádných situacích ve smyslu TNV – posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.				
Popis navrhovaného stavu				
Bude nutné realizovat určitá nápravná opatření. Např. vybudovat nouzový přeliv v levém zavázání hráze a s tím související opevnění koruny a vzdušního líce hráze. Na základě stanovení Q10000 a následně nového vodohospodářského řešení nádrže budou realizována taková opatření, aby stav VD odpovídal platné legislativě. Realizace do roku 2013.				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		25,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování		129 170		
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: