

<b>Název opatření</b>	Vesecký rybník – rekonstrukce přelivu a spodních výpustí		<b>ID OP</b>	LA200106
<b>Typ opatření</b>	rekonstrukce objektů VD		<b>ID KO</b>	
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
780472	Vesec u Liberce	20730000	Lužická Nisa po soutok s tokem Doubský potok	
<b>Popis současného stavu</b>				
VD se nachází v havarijním stavu. Na vzdušném líci hráze se lokálně objevují propady a u vzdušní paty se projevují průsaky.				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
V roce 2007 byla zpracována studie, která ve 2 variantách řeší rekonstrukci VD, včetně vybudování nového bezpečnostního přelivu a spodní výpusti.				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		30,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování				
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: