

<b>Název opatření</b>	VD Les Království - rekonstrukce těsnící zdi na levém břehu	<b>ID OP</b>	LA200114
<b>Typ opatření</b>	rekonstrukce objektů VD	<b>ID KO</b>	
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>			
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>
604003	Bílá Třemešná	10101067	Nádrž Les Království
780073	Verdek	0001	.
699811	Souvrať	.	.
628751	Dolní Brusnice	.	.
703206	Dolní Nemojov	.	.
703222	Nový Nemojov	.	.
<b>Popis současného stavu</b>			
Vodní dílo Les Království je z hlediska TBD bezpečné a provozuschopné. Těsnící zeď na levém břehu ale dostatečně neplní svoji funkci a dochází k průsakům.			
<b>Popis navrhovaného stavu</b>			
Rekonstrukce těsnící zdi a zřízení těsnícího prvku za rubem zdi na levém břehu zajistí obnovu těsnící funkce. Realizace do roku 2013.			
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>
úroveň protipovodňové ochrany (QN)			
počet ochráněných obyvatel			
rozsah ochráněného území (ha)			
průměrná roční škoda (mil. Kč)			
náklady na realizaci (mil. Kč)		40,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>
zdroj financování		129 170	
stav projektové přípravy		IZ	
správce vodního toku		PLa	
navrhovatel		PLa	

poznámka: