

Název opatření	VD Labská - rekonstrukce potrubí a uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu		ID OP	LA200115
Typ opatření	rekonstrukce objektů VD		ID KO	
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
763012	Labská	10007000	Labe po soutok s tokem Sovinka	
763063	Přední Labská	.	.	
762962	Bedřichov v Krkonoších	.	.	
763098	Špindlerův Mlýn	.	.	
Popis současného stavu				
Vodní dílo Labská je z hlediska TBD bezpečné a provozuschopné. Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti a provozuschopnosti je doporučeno provést rekonstrukci potrubí a uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu.				
Popis navrhovaného stavu				
Rekonstrukce potrubí a uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu. Potřebná realizace akce je po roce 2013.				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		65,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování				
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: