

<b>Název opatření</b>	Ivanské jezero - zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti VD		<b>ID OP</b>	LA200117
<b>Typ opatření</b>	rekonstrukce objektů VD		<b>ID KO</b>	
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
576069 657816	Rychnov nad Kněžnou Javornice	10305000 .	Javornický potok po ústí do toku Kněžná .	
<b>Popis současného stavu</b>				
V roce 2007 se na vzdušném líci začaly objevovat průsaky spojené s trhlinami spárování. Pro sledování vývoje deformací bylo zavedeno geodetické měření, které potvrdilo pohyby obkladních kamenů vzdušného líce.				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
Provést průzkum tělesa hráze a na jeho základě provést taková opatření, která uvedou VD do bezpečného a provozuschopného stavu. např. injektáž tělesa hráze.				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		15,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování				
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: