

Název opatření	PPO Bakov nad Jizerou	ID OP	LA200125
Typ opatření	pevné konstrukce + mobilní konstrukce	ID KO	39, 40

Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
535427	Bakov nad Jizerou	11269000	Jizera po ústí do toku Labe

Popis současného stavu

V roce 2000 a 2002 byly níže položené objekty ohroženy povodní z Jizery. Došlo k zaplavení sklepů a částečně i bytů. Zaplaveny byly části Bakova nad Jizerou a Podhradí. V roce 2000 byly škody na majetku fyzických osob – zařízení bytů 1,030 mil. Kč a na majetku fyzických osob – nemovitosti 0,383 mil. Kč. Škody na majetku města 0,248 mil. Kč.

Popis navrhovaného stavu

Město uvažuje o zbudování PPO v místní části Podhradí. PPO této části by byla možná řešit hrází popřípadě zdí s podzemním těsnícím prvkem. Dále město navrhuje postavení lávky pro pěší přes inundační území Jizery. Tato lávka by řešila spojení místní části Malá Bělá s Bakovem nad Jizerou při zaplavení komunikace, která spojuje tyto dvě lokality. K zaplavení komunikace dochází téměř 2 x do roka (jarní tání a letní povodeň).

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	< 5	50
počet ochráněných obyvatel		60
rozsah ochráněného území (ha)		
průměrná roční škoda (mil. Kč)	42,80	

náklady na realizaci (mil. Kč)	5,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování			
stav projektové přípravy	koncepce		
správce vodního toku	PLa		
navrhovatel			

poznámka: